


Snífloðagagn: Væðurstofa Íslands
Kortgrunnur:
Svami
Loftmyndir ehf.
LMI

Skýringar			
A Jafnhættulína án varna , staðaráhætta = $0,3 \cdot 10^{-4}$ á ári	B Jafnhættulína, staðaráhætta = $1 \cdot 10^{-4}$ á ári með vörnum	Útlínur snjóflóða mældar	Upptakasvæði
A Jafnhættulína , staðaráhætta = $0,3 \cdot 10^{-4}$ á ári með vörnum	C Jafnhættulína án varna , staðaráhætta = $3 \cdot 10^{-4}$ á ári	Útlínur snjóflóða öruggar	Hús skemmd í flóði 27.03.2023
B Jafnhættulína án varna , staðaráhætta = $1 \cdot 10^{-4}$ á ári	C Jafnhættulína, staðaráhætta = $3 \cdot 10^{-4}$ á ári með vörnum	Útlínur snjóflóða ónákvæmar	
		Útlínur snjóflóða óvissar	
		Stoðvirki	



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN RÝNT SAMÞ

2015-05-05 FRUMHÖNNUN AKT KMH

NES- OG BAKKAGIL, NESKAUPSTAD
SNJÓFLÓÐAVARNIR
FRUMATHUGUN
FYRIRKOMULAG VARNA
AFSTADA Á LOFTMYND

VERKFANG 07116 TEIKNING